

Stok Habis, Anggota Satgas TMMD Angkut Semen Ke Lokasi Pengecoran Jalan

Agung widodo - PATI.INFORMAN.ID

Mar 7, 2024 - 20:28



(Foto Dokumen) : Anggota Satgas TMMD Reguler 119 Dengan Sigap Mengangkut Semen Menuju Dapur Produksi Adonan Beton, Kamis (7/3/2024).

PATI- Stok semen menipis, anggota Satgas [TMMD Reguler 119](https://TMMD.Reguler.119) dengan sigap mengangkut semen menuju dapur produksi adonan beton, Kamis (7/3/2024).

Semen merupakan bahan utama yang memiliki fungsi sebagai perekat bahan

bangunan. Dalam pembuatan adonan beton, semen juga instrumen utama selain bahan lainnya yakni batu koral, pasir dan juga air.

Bagus tidaknya mutu beton yang dihasilkan tentunya tergantung pada komposisi masing-masing bahan tersebut yang diproses melalui mesin mixer atau molen.



Seperti yang dilakukan oleh Satgas TMMD Reguler 119 di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, [Kabupaten Pati](#), Jawa Tengah juga tidak sembarang mencampur perpaduan bahan tanpa komposisi yang tepat.

Menurut Koiril Anwar ketua panitia TMMD Desa Tanjungrejo, untuk komposisi bahan harus tepat, dan lama pencampuran dengan mesin mixer juga harus dengan hitungan yang pas.

"Tidak sembarang pak untuk mendapatkan beton yang berkualitas. Kami konsultasi dengan para ahlinya sebelum dilaksanakan pembangunan jalan program TMMD Reguler 119 ini," kata Anwar.

"Tujuannya agar nantinya jalan yang di bangun bisa awet dan tidak mudah pecah karena proses awal hingga eksekusi pengecoran sesuai dengan yang direncanakan," sambungnya.

Editor : Agung

Sumber : Pendim Pati